Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Fjeldvigs Vandværk
Fredericiavej 95
7100 Vejle
Att.: Benny Neessen

Rapportnr.:	AR-18-CA-00737510-01
Batchnr.:	EUDKVE-00737510
Kundenr.:	CA0003392
Modt. dato:	14.11.2018

Analyserapport

Prøvetype:	Råvand - Boringskontrol
Prøvested:	Fjeldvigs Vandværk - DGU 116.1599 - V20003000 / 4631001106
DGU-nr:	116.1599
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Prøveudtagning:	14.11.2018 kl. 09:35
Analyseperiode:	14.11.2018 - 16.11.2018
Prøvemærke:	dgu 116.1599

Lab prøvenr:	**80419720**	**Enhed**	**DL.**	**Metode**	**¤)**	**Urel (%)**
Pesticider						
N,N-dimethylsulfamid	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:
Vejle Kommune Teknik & Miljø , Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

16.11.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.