



Fjeldvigs Vandværk Aps

Registrernr.: T92626

Fredericiavej 95  
7100 Vejle

Kundenr.: 5504899

Ordrenr.: 823313

Prøvenr.: 23256581

Att.: Benny Neessen

Modt. dato: 2012.03.06

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Fjeldvigs Vandværk Aps  
Fredericiavej 95, 7100 Vejle  
Prøvested.....: **Fjeldvigs Vandværk Aps Fældeanlæg - V20003000/4631001151**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøvemærke.....: **Fældeanlæg**  
Prøveudtagning...: 2012.03.06 kl. 08:05  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.03.07 kl. 01:00 - 2012.03.10

	Prøvenr.: 23256581			
	Prøve ID:	Detekt.		Um
	Prøvemærke:	grænse	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1 MPN/100 ml	1	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml	1	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	5 CFU/ml	1	DS/I 6222:2000	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1 CFU/ml	1	DS/I 6222:2000	
pH	8.1 pH		DS 287:1978	
pH	7.8 pH		DS 287:1978	10
Ledningsevne	50 mS/m	0.1	DS/EN 27888	6
Jern (Fe)	0.012 mg/l	0.010	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005 mg/l	0.005	SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	<b>8.5 gr. C</b>	DS2250

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

10. marts 2012

Kundecenter: tlf.70224256 

Kontaktperson

Tina V. Jensen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.