

Fjeldvigs Vandværk Aps

Fredericiavej 95  
7100 Vejle

Att.: Benny Neessen

Registrernr.: U12771  
Kundenr.: 5504899  
Ordrenr.: 823313  
Prøvenr.: 23257341

Modt. dato: 2012.09.19

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Fjeldvigs Vandværk Aps  
Fredericiavej 95, 7100 Vejle  
Prøvested.....: **Fjeldvigs Vandværk Aps Fældeanlæg - V20003000/4631001151**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøvemærke.....: **Hane**  
Prøveudtagning...: 2012.09.19 kl. 08:10  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.09.19 kl. 22:35 - 2012.09.23

Prøvenr.:	23257341	Detekt.	Um
Prøve ID:		grænse	(%)
Prøvemærke:		Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 MPN/100 ml	1	Colilert®
E. coli	<1 MPN/100 ml	1	Colilert®
Kintal ved 22 °C, GEA	3 CFU/ml	1	DS/I 6222:2000
Kintal ved 37 °C, GEA	<1 CFU/ml	1	DS/I 6222:2000
Jern (Fe)	0.022 mg/l	0.010	SM3120-ICP 30
Mangan (Mn)	<0.005 mg/l	0.005	SM3120-ICP 30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	10.8 gr. C	DS2250
pH	7.6 pH	DS 287:1978 10
Ledningsevne	50 mS/m	0.1 DS/EN 27888 6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

23. september 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.