

**Fjeldvigs Vandværk**  
**Fredericiavej 95**  
**7100 Vejle**  
**Att.: Benny Neessen**
**Rapportnr.:** AR-17-CA-00597546-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00597546  
**Kundenr.:** CA0003392  
**Modt. dato:** 10.10.2017

## Analyserapport

**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvested:** Fjeldvigs Vandværk. Boring DGU 116.1382 - V20003000 / 4631001105  
**DGU-nr:** 116.1382  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BS1  
**Prøveudtagning:** 10.10.2017 kl. 09:30  
**Analyseperiode:** 10.10.2017 - 16.10.2017

**Prøvemærke:** dgu 116.1382

Lab prøvenr:	80419053	Enhed	DL.	Metode	Um (%)
<b>Pesticider</b>					
Chloridazon	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

16.10.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 ⚠): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.