

**Fjeldvigs Vandværk**  
**Fredericiavej 95**  
**7100 Vejle**  
**Att.: Benny Neessen**
**Rapportnr.:** AR-19-CA-00864418-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00864418  
**Kundenr.:** CA0003392  
**Modt. dato:** 28.08.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Fjeldvigs Vandværk - DGU 116.1381 - V20003000 / 4631001103  
**DGU-nr:** 116.1381  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 28.08.2019 kl. 13:19  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7  
**Analyseperiode:** 28.08.2019 - 30.08.2019

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80656594	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

30.08.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse